

## 职业卫生报告网上公开信息表

|               |                                                                                     |     |                                                                                      |     |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 用人单位名称        | 温岭市萌迪鞋业有限公司                                                                         |     | 联系人                                                                                  | 李友良 |            |
| 单位地址          | 浙江省台州市温岭市城北街道南山闸村方家路 55 号（温岭市双威鞋业股份有限公司内后幢 2 楼、3 楼）                                 |     |                                                                                      |     |            |
| 服务类型          | 定期检测                                                                                |     |                                                                                      |     |            |
| 技术服务<br>项目组人员 | 邵亚敏、沈佳峰、张豪、赵鑫、叶晓烽、虞爱旭、滕传传                                                           |     |                                                                                      |     |            |
| 报告签发日期        | 2024-05-17                                                                          |     |                                                                                      |     |            |
| 现场调查人员        | 邵亚敏、叶晓烽                                                                             | 陪同人 | 李友良                                                                                  | 时间  | 2024-03-23 |
| 现场采样、现场检测人员   | 邵亚敏、张豪                                                                              | 陪同人 | 李友良                                                                                  | 时间  | 2024-03-27 |
| 图像影像          |   |     |   |     |            |
|               | 厂区大门                                                                                |     | 现场调查                                                                                 |     |            |
|               |  |     |  |     |            |
|               | 二楼车间/针车岗                                                                            |     | 三楼车间/下料岗                                                                             |     |            |